



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 0+115

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	5




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	8



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+540

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	9



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	10



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	11



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	12




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	13



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	14



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	15



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	16



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	17



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 3+180

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	18




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	19



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	20



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 3+730

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	21



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	22



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	23



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 4+270

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	24



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+310

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	25



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 4+440

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	26



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	27



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	28



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+995

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	29



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 5+050

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	30



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 5+120

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	31



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 5+230

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	32



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 5+350

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	33



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	34



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	35



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	36



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	37



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	38



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : **STA 6+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

LOKASI : **STA 6+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	39



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	40



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 6+760

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	41



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Jaya I



LOKASI : **STA 6+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 6+810**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
03.11	Jl. Manunggal Jaya I		aode Muh Wandy Setiawan,ST&Basri,S	42