



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Pelabuhan II



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 08	Jl. Pelabuhan II		Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST	1




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Pelabuhan II



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 08	Jl. Pelabuhan II		Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Pelabuhan II



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 08	Jl. Pelabuhan II		Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST	3




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Pelabuhan II



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 08	Jl. Pelabuhan II		Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST	4




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Pelabuhan II



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 08	Jl. Pelabuhan II		Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST	5




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Pelabuhan II



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 08	Jl. Pelabuhan II		Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Pelabuhan II



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 08	Jl. Pelabuhan II		Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Pelabuhan II



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 08	Jl. Pelabuhan II		Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST	8



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Pelabuhan II



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 08	Jl. Pelabuhan II		Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST	9



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Pelabuhan II



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 08	Jl. Pelabuhan II		Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST	10



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Pelabuhan II



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+050

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 08	Jl. Pelabuhan II		Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST	11



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Pelabuhan II



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+180

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 08	Jl. Pelabuhan II		Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST	12





**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Pelabuhan II



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 08	Jl. Pelabuhan II		Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST	13





**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Pelabuhan II



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 08	Jl. Pelabuhan II		Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST	14




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Pelabuhan II



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 08	Jl. Pelabuhan II		Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST	15



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Pelabuhan II



LOKASI : STA 2+720

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : kerikil



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TIPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 08	Jl. Pelabuhan II		Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST	16