



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Arwana



LOKASI : STA 0+000
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+012
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6.15	Jl. Arwana		Aswandi, S.T. & Ilham, S.T.	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Arwana



LOKASI : STA 0+100
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+200
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6.15	Jl. Arwana		Aswandi, S.T. & Ilham, S.T.	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Arwana



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+330

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6.15	Jl. Arwana		Aswandi, S.T. & Ilham, S.T.	3

