



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Mawar III



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6.85	Jl. Mawar III		Aswandi, S.T. & Ilham, S.T.	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Mawar III



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6.85	Jl. Mawar III		Aswandi, S.T. & Ilham, S.T.	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Mawar III



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+470

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6.85	Jl. Mawar III		Aswandi, S.T. & Ilham, S.T.	3