



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 7 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+450

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 7 M

TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 0+684

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 7 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+698

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur




LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+763

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 7 M

TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	8



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	9



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 1+424

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	10



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	11




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	12



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	13



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+150

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	14



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	15



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	16




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	17




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	18



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	19



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	20



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	21



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	22



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	23



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	24



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	25



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	26



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	27



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	28



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	29



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	30



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	31



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	32



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	33



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	34



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	35



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	36



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	37



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	38



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	39



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	40



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	41



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Jaya makmur



LOKASI : **STA 7+550**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TIPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
15. 03	Jl. Jaya makmur		Ulung Bairi, ST & Sabrina Febrianty,	42