

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans L. II - Manunggal Jaya



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
161	Trans L. II - Manunggal Jaya		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans L. II - Manunggal Jaya



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
161	Trans L. II - Manunggal Jaya		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans L. II - Manunggal Jaya



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
			Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans L. II - Manunggal Jaya



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+660**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
			Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans L. II - Manunggal Jaya



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+760**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
			Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans L. II - Manunggal Jaya



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
			Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans L. II - Manunggal Jaya



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
161	Trans L. II - Manunggal Jaya		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans L. II - Manunggal Jaya



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
161	Trans L. II - Manunggal Jaya		Dimas & Rija	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans L. II - Manunggal Jaya



Lokasi : **1+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
161	Trans L. II - Manunggal Jaya		Dimas & Rija	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans L. II - Manunggal Jaya



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
161	Trans L. II - Manunggal Jaya		Dimas & Rija	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans L. II - Manunggal Jaya



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
161	Trans L. II - Manunggal Jaya		Dimas & Rija	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans L. II - Manunggal Jaya



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
161	Trans L. II - Manunggal Jaya		Dimas & Rija	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans L. II - Manunggal Jaya



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
161	Trans L. II - Manunggal Jaya		Dimas & Rija	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans L. II - Manunggal Jaya



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
161	Trans L. II - Manunggal Jaya		Dimas & Rija	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans L. II - Manunggal Jaya



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
161	Trans L. II - Manunggal Jaya		Dimas & Rija	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans L. II - Manunggal Jaya



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
161	Trans L. II - Manunggal Jaya		Dimas & Rija	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans L. II - Manunggal Jaya



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
161	Trans L. II - Manunggal Jaya			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Trans L. II - Manunggal Jaya



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
161	Trans L. II - Manunggal Jaya			Dimas & Rija