

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
191	Pimping		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
191	Pimping		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
191	Pimping		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
191	Pimping		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
191	Pimping		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
191	Pimping		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
191	Pimping		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
191	Pimping		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping



Lokasi : **1+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+700**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
191	Pimping		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping



Lokasi : **1+800**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **1+900**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
191	Pimping		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping



Lokasi : **2+000**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
191	Pimping		Damar & Wawan	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping



Lokasi : **2+200**
Kondisi : Baik
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+300**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
191	Pimping		Damar & Wawan	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
191	Pimping		Damar & Wawan	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
191	Pimping		Damar & Wawan	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+876**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
191	Pimping		Damar & Wawan	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Pimping



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
191	Pimping		Damar & Wawan	16