

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal II



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
201	Jl. Manunggal II		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal II



Lokasi : **0+160**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
201	Jl. Manunggal II		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal II



Lokasi : **0+300**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+400**
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
201	Jl. Manunggal II		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal II



Lokasi : **0+500**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+600**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
201	Jl. Manunggal II		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal II



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
201	Jl. Manunggal II		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal II



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
201	Jl. Manunggal II		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal II



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
201	Jl. Manunggal II		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal II



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
201	Jl. Manunggal II		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal II



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
201	Jl. Manunggal II		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal II



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
201	Jl. Manunggal II		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Manunggal II



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+910**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
			Damar & Wawan	11