

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. PLN



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
284	Jl. PLN		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. PLN



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
284	Jl. PLN		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. PLN



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
284	Jl. PLN		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. PLN



Lokasi : 0+503
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+600
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
284	Jl. PLN		Damar & Wawan	4