

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Vico (Crossing)



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
511	Jl. Vico (Crossing)		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Vico (Crossing)



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
511	Jl. Vico (Crossing)		Damar & Wawan	2