

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Ma. Kembang



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
519	Jl. Poros Kel. Ma. Kembang		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Ma. Kembang



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
519	Jl. Poros Kel. Ma. Kembang		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Ma. Kembang



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
519	Jl. Poros Kel. Ma. Kembang		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Ma. Kembang



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
519	Jl. Poros Kel. Ma. Kembang		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Ma. Kembang



Lokasi : 0+800
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
519	Jl. Poros Kel. Ma. Kembang		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Ma. Kembang



Lokasi : 1+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
519	Jl. Poros Kel. Ma. Kembang		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Ma. Kembang



Lokasi : 1+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
519	Jl. Poros Kel. Ma. Kembang		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Ma. Kembang



Lokasi : 1+400
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
519	Jl. Poros Kel. Ma. Kembang		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Ma. Kembang



Lokasi : 1+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+700
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
519	Jl. Poros Kel. Ma. Kembang		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Ma. Kembang



Lokasi : 1+800
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+900
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
519	Jl. Poros Kel. Ma. Kembang		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Poros Kel. Ma. Kembang



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
519	Jl. Poros Kel. Ma. Kembang		Damar & Wawan	11