

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muarawali



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+015
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
526	Jl. Muarawali		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muarawali



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
526	Jl. Muarawali		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muarawali



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
526	Jl. Muarawali		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muarawali



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
526	Jl. Muarawali		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muarawali



Lokasi : 0+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
526	Jl. Muarawali		Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muarawali



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
526	Jl. Muarawali		Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muarawali



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
526	Jl. Muarawali		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muarawali



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
526	Jl. Muarawali		Dimas & Rija	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muarawali



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
526	Jl. Muarawali		Dimas & Rija	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muarawali



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
526	Jl. Muarawali		Dimas & Rija	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muarawali



Lokasi : 1+900
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+000
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
526	Jl. Muarawali		Dimas & Rija	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muarawali



Lokasi : 2+100
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+200
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
526	Jl. Muarawali		Dimas & Rija	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muarawali



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
526	Jl. Muarawali		Dimas & Rija	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muarawali



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
526	Jl. Muarawali		Dimas & Rija	14