

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jaya Makmur Kel. Pendingin



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
531	Jl. Jaya Makmur Kel. Pendingin		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jaya Makmur Kel. Pendingin



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
531	Jl. Jaya Makmur Kel. Pendingin		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jaya Makmur Kel. Pendingin



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
531	Jl. Jaya Makmur Kel. Pendingin		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jaya Makmur Kel. Pendingin



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+670
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
531	Jl. Jaya Makmur Kel. Pendingin		Dimas & Rija	4