

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan Ulin Muara Muntai Ilir Seberang RT. IV



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
542	Jl. Jembatan Ulin Muara Muntai Ilir Seberang RT. IV		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan Ulin Muara Muntai Ilir Seberang RT. IV



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
542	Jl. Jembatan Ulin Muara Muntai Ilir Seberang RT. IV		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan Ulin Muara Muntai Ilir Seberang RT. IV



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+450**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
542	Jl. Jembatan Ulin Muara Muntai Ilir Seberang RT. IV		Damar & Wawan	3