

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Danau Aji



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 7.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
55	Jl. Danau Aji		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Danau Aji



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 7.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 7.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
55	Jl. Danau Aji		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Danau Aji



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 7.2
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+500
Kondisi : Baik
Lebar : 7.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
55	Jl. Danau Aji		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Danau Aji



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 7.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Baik
Lebar : 7.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
55	Jl. Danau Aji		Rafii & Sholeh	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Danau Aji



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7.2
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
55	Jl. Danau Aji		Rafii & Sholeh	5