

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mulawarman Ds. Lebak Cilong



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5.7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
596	Jl. Mulawarman Ds. Lebak Cilong		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mulawarman Ds. Lebak Cilong



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
596	Jl. Mulawarman Ds. Lebak Cilong		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mulawarman Ds. Lebak Cilong



Lokasi : **0+350**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.7
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
596	Jl. Mulawarman Ds. Lebak Cilong		Rafii & Sholeh	3