

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Aji Mas Nandai



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
9	Jl. Aji Mas Nandai		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Aji Mas Nandai



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
9	Jl. Aji Mas Nandai		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Aji Mas Nandai



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
9	Jl. Aji Mas Nandai		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Aji Mas Nandai



Lokasi : **0+540**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
9	Jl. Aji Mas Nandai		Damar & Wawan	4