



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MAWAR II



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.163	Jl. Mawar II		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MAWAR II



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.163	Jl. Mawar II		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	2