



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : JL. JELAWAT**



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M  
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M  
CATATAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                                       | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| 06.20    | Jl. Jelawat |                            | M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, ST | 1       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : JL. JELAWAT**



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M  
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M  
CATATAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                                       | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| 06.20    | Jl. Jelawat |                            | M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, ST | 2       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : JL. JELAWAT**



LOKASI :                **STA                0+400**

KONDISI PERKERASAN                :        Baik  
LEBAR PERKERASAN                :        6.7                M  
CATATAN                :        Beton

LOKASI :                **STA                0+500**

KONDISI PERKERASAN                :        Baik  
LEBAR PERKERASAN                :        6.7                M  
CATATAN                :        Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA | PETUGAS SURVEY                                       | HALAMAN |
|----------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| 06.20    | Jl. Jelawat |                           | M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, ST | 3       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : JL. JELAWAT**



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6.7 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6.7 M

CATATAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA | PETUGAS SURVEY                                       | HALAMAN |
|----------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| 06.20    | Jl. Jelawat |                           | M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, ST | 4       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : JL. JELAWAT**



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6.7 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6.7 M

CATATAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA | PETUGAS SURVEY                                       | HALAMAN |
|----------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| 06.20    | Jl. Jelawat |                           | M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, ST | 5       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : JL. JELAWAT**



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M  
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M  
CATATAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                                          | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| 06.20    | Jl. Jelawat |                            | M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra<br>Ishaq, ST | 6       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : JL. JELAWAT**



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M  
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+230

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M  
CATATAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                                          | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| 06.20    | Jl. Jelawat |                            | M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra<br>Ishaq, ST | 7       |