



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JI. DANAU MELINTANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.33	Jl. Danau Melintang		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	1




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JI. DANAU MELINTANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.33	Jl. Danau Melintang		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. DANAU MELINTANG



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+450**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.33	Jl. Danau Melintang		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	3