



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. CEMPAKA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.81	Jl. Cempaka		Ilham, ST & Andi Ivan Djalaluddin Monteiro, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. CEMPAKA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.81	Jl. Cempaka		Ilham, ST & Andi Ivan Djalaluddin Monteiro, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. CEMPAKA



LOKASI : **STA 0+350**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : Aspal

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.81	Jl. Cempaka		Ilham, ST & Andi Ivan Djalaluddin Monteiro, ST	3