



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MAWAR III



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.85	Jl. Mawar III		Ilham, ST & Andi Ivan Djalaluddin Monteiro, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MAWAR III



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.85	Jl. Mawar III		Ilham, ST & Andi Ivan Djalaluddin Monteiro, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. MAWAR III



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+470**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.85	Jl. Mawar III		Ilham, ST & Andi Ivan Djalaluddin Monteiro, ST	3