



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 1       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 2       |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 3       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 4       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



**LOKASI : STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 5       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



**LOKASI : STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 6       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 7       |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 8       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 9       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 10      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

**LOKASI : STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 11      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

**LOKASI : STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 12      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



**LOKASI : STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 13      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



**LOKASI : STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 14      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 2+800**

**KONDISI PERKERASAN :** Baik  
**LEBAR PERKERASAN :** 6 M  
**TIPE PERKERASAN :** Beton



**LOKASI : STA 2+900**

**KONDISI PERKERASAN :** Baik  
**LEBAR PERKERASAN :** 6 M  
**TIPE PERKERASAN :** Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 15      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 3+000**

**KONDISI PERKERASAN :** Baik  
**LEBAR PERKERASAN :** 6 M  
**TIPE PERKERASAN :** Beton



**LOKASI : STA 3+100**

**KONDISI PERKERASAN :** Baik  
**LEBAR PERKERASAN :** 6 M  
**TIPE PERKERASAN :** Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 16      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 17      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 3+385

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 3+394

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 18      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 19      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 20      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 3+732

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+776

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 21      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 22      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 23      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 24      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

**LOKASI : STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 25      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

**LOKASI : STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 26      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 27      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 28      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 29      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 30      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 31      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 32      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 33      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 34      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 35      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 36      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 37      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 38      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 39      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 7+415

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 40      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 41      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 42      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 43      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 44      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 8+300**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Kerikil



**LOKASI : STA 8+400**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 45      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 8+500**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Kerikil



**LOKASI : STA 8+600**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 46      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 47      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 48      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 49      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 50      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 51      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 52      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 9+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



**LOKASI : STA 10+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 53      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 10+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



**LOKASI : STA 10+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 54      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 10+300**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Kerikil



**LOKASI : STA 10+400**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 55      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 10+500**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Kerikil



**LOKASI : STA 10+600**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 56      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 57      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 58      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 59      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 11+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 11+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 60      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 11+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 11+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 61      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 11+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 62      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 11+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 12+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 63      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 12+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 12+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 64      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 12+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 12+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 65      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 12+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 12+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 66      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 12+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

LOKASI : STA 12+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 67      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 12+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

LOKASI : STA 13+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 68      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 13+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 13+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 69      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 13+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 13+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 70      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 13+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 13+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 71      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 13+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 13+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 72      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 13+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 14+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 73      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 14+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 14+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 74      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 14+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



**LOKASI : STA 14+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 75      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 14+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



**LOKASI : STA 14+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 76      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 14+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

LOKASI : STA 14+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 77      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 14+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

LOKASI : STA 15+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 78      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 15+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



**LOKASI : STA 15+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 79      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 15+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



**LOKASI : STA 15+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 80      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 15+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 15+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 81      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 15+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 15+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 82      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 15+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 16+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 83      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 16+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 16+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 84      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 16+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 16+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 85      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 16+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 16+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 86      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 16+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 16+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 87      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 16+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 17+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 88      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 17+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 17+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 89      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 17+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 17+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 90      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 17+500**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Kerikil



**LOKASI : STA 17+600**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 91      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



**LOKASI : STA 17+700**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Kerikil



**LOKASI : STA 17+800**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 92      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 17+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 17+978

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 93      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 18+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 18+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 94      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 18+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 18+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 95      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 18+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 18+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 96      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 18+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 18+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 97      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 18+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 18+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 98      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 19+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 19+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 99      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 19+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 19+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 100     |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 19+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 19+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Iqbal Amahoru | 101     |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 19+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 19+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Iqbal Amahoru | 102     |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 19+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 19+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 103     |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 20+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 20+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 104     |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 20+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 20+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 105     |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 20+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 20+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 106     |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 20+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 20+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 107     |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Margasari - Lung Anai**



LOKASI : STA 20+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 20+890

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                 | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                    | HALAMAN |
|----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 02.15    | Jl. Margasari - Lung Anai |                            | andi Utama, ST & M. Ikbal Amahoru | 108     |