




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. PLN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 14	Jl. PLN		Sudiarto, ST & Indar, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. PLN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 14	Jl. PLN		Sudiarto, ST & Indar, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PLN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 14	JL. PLN		Sudiarto, ST & Indar, ST	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PLN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 14	JL. PLN		Sudiarto, ST & Indar, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PLN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 14	JL. PLN		Sudiarto, ST & Indar, ST	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PLN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 14	JL. PLN		Sudiarto, ST & Indar, ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PLN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 14	JL. PLN	KARTANEGARA	Sudiarto, ST & Indar, ST	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PLN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 14	JL. PLN	KARTANEGARA	Sudiarto, ST & Indar, ST	8



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PLN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 14	JL. PLN		Sudiarto, ST & Indar, ST	9




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PLN



LOKASI : STA 1+780

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TIPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 14	JL. PLN		Sudiarto, ST & Indar, ST	10