



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Masjid (Jl. Melak II)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 06	Jl. Masjid (Jl. Melak II)		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Masjid (Jl. Melak II)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 06	Jl. Masjid (Jl. Melak II)		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Masjid (Jl. Melak II)



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 06	Jl. Masjid (Jl. Melak II)		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	3




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Masjid (Jl. Melak II)



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 06	Jl. Masjid (Jl. Melak II)		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Masjid (Jl. Melak II)



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 06	Jl. Masjid (Jl. Melak II)		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Masjid (Jl. Melak II)



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 06	Jl. Masjid (Jl. Melak II)		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	6