




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Dusun Ngadang II



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 23	Jl. Dusun Ngadang II		Aslam, ST & Aswandi, ST	1




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Dusun Ngadang II



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+220

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 23	Jl. Dusun Ngadang II		Aslam, ST & Aswandi, ST	2