



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7.34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7.34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Krikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Krikil



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Krikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	8



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	9



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	10



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	11



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	12



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	13



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	14



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7.34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	15




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Krikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7.34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	16



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	17



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 3+315

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	18



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	19



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 3+720

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	20



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7.34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	21



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7.34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	22



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	23



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	24



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+620

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7.34	Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aslam, ST & Aswandi, ST	25