



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya II**



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+020

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY          | HALAMAN |
|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 7.35     | Jl. Manunggal Daya II |                            | Aslam, ST & Aswandi, ST | 1       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya II**



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY          | HALAMAN |
|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 7.35     | Jl. Manunggal Daya II |                            | Aslam, ST & Aswandi, ST | 2       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya II**



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY          | HALAMAN |
|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 7.35     | Jl. Manunggal Daya II |                            | Aslam, ST & Aswandi, ST | 3       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya II**



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY          | HALAMAN |
|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 7.35     | Jl. Manunggal Daya II |                            | Aslam, ST & Aswandi, ST | 4       |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya II**



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY          | HALAMAN |
|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 7.35     | Jl. Manunggal Daya II |                            | Aslam, ST & Aswandi, ST | 5       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya II**



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY          | HALAMAN |
|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 7.35     | Jl. Manunggal Daya II |                            | Aslam, ST & Aswandi, ST | 6       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya II**



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY          | HALAMAN |
|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 7.35     | Jl. Manunggal Daya II |                            | Aslam, ST & Aswandi, ST | 7       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya II**



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY          | HALAMAN |
|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 7.35     | Jl. Manunggal Daya II |                            | Aslam, ST & Aswandi, ST | 8       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya II**



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY          | HALAMAN |
|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 7.35     | Jl. Manunggal Daya II |                            | Aslam, ST & Aswandi, ST | 9       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya II**



LOKASI : STA 1+680

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
TIPE PERKERASAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS             | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY          | HALAMAN |
|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 7.35     | Jl. Manunggal Daya II |                            | Aslam, ST & Aswandi, ST | 10      |