



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya V



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 52	Jl. Manunggal Daya V		Aslam, ST & Aswandi, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya V



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 52	Jl. Manunggal Daya V		Aslam, ST & Aswandi, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya V



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 52	Jl. Manunggal Daya V		Aslam, ST & Aswandi, ST	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya V



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 52	Jl. Manunggal Daya V		Aslam, ST & Aswandi, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya V



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 52	Jl. Manunggal Daya V		Aslam, ST & Aswandi, ST	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya V



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 52	Jl. Manunggal Daya V		Aslam, ST & Aswandi, ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Manunggal Daya V



LOKASI : **STA 1+160**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : M

TIPE PERKERASAN : Kerikil

TIPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
7. 52	Jl. Manunggal Daya V		Aslam, ST & Aswandi, ST	7