




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 0+537

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	8



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	9



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	10



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	11



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	12



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	13



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 2+479

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	14



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	15



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 2+750

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	16



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	17



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	18



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	19



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	20



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	21



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	22



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	23



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	24



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	25



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	26



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	27



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	28



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	29



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	30



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	31



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	32



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	33



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	34



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	35



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	36



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	37



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	38



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri




LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	39



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	40



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	41



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	42



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	43



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Menamang Kiri



LOKASI : STA 8+270

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TIPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11. 09	Jl. Menamang Kiri		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	44