



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+013

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arla	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arla	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arla	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arla	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arla	5




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arla	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arel	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arel	8



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arla	9



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 1+694

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arla	10



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arla	11



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arla	12



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arla	13



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arla	14



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arla	15



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arla	16



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arel	17



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 3+175

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Tanah

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arel	18



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 3+268

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arla	19



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Muarawali



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+490

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.13	Jl. Muarawali		Ivan Djalaluddin Monteiro, ST & Arla	20