



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. SD 016 Muara Badak



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 44	Jl. SD 016 Muara Badak		Am Badawi, ST & Sabrina Febrianty, S	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. SD 016 Muara Badak



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 44	Jl. SD 016 Muara Badak		Am Badawi, ST & Sabrina Febrianty, S	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. SD 016 Muara Badak



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Tanah

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 44	Jl. SD 016 Muara Badak		Am Badawi, ST & Sabrina Febrianty, S	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. SD 016 Muara Badak



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Tanah

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 44	Jl. SD 016 Muara Badak		Am Badawi, ST & Sabrina Febrianty, S	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. SD 016 Muara Badak



LOKASI : STA 0+760

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TIPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 44	Jl. SD 016 Muara Badak		dam Badawi, ST & Sabrina Febrianty, S	5