

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 0+000  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+060  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 0+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+110  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : **0+200**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 7.2  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+300**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 7.2  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : **0+400**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 7.2  
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 7.2  
 Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 4       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 0+600  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+700  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 0+800  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+900  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 1+000  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 1+200  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 8       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 1+400  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 1+600  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+700  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 1+800  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+900  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 2+000  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 12      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 2+200  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+300  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 2+400  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+500  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 14      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 2+600  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+700  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 15      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 2+800  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+900  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 16      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 3+000  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 17      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 3+200  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+300  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 18      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 3+400  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+500  
Kondisi : Rusak Berat  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 19      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 3+600  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 3+700  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 20      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 3+750  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+800  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 21      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 3+900  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+000  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 22      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : **4+100**  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+200**  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 23      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : **4+300**  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+400**  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 24      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : **4+500**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 7.2  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+600**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 7.2  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 25      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : **4+700**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 7.2  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+800**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 7.2  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 26      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : **4+900**  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+000**  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 27      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : **5+100**  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+200**  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 28      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : **5+300**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 7.2  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+400**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 7.2  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 29      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : **5+500**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 7.2  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+600**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 7.2  
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 30      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 5+700  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+800  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 31      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 5+900  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+000  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 32      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 6+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+200  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 33      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 6+300  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+400  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 34      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 6+500  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+600  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 35      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 6+700  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+800  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 36      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 6+900  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+980  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 37      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 7+000  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 7+100  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 38      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 7+200  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 7+300  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 39      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 7+400  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 7+500  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 40      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 7+600  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 7+700  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 41      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 7+750  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+800  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 42      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 7+900  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 8+000  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 43      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 8+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 8+200  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 44      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 8+300  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 8+400  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 45      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 8+500  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 8+600  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 46      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 8+700  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 8+800  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 47      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 8+900  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 9+000  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 48      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 9+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 9+200  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 49      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 9+300  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 9+400  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 50      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 9+500  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 9+600  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 51      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 9+700  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 9+800  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 52      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 9+900  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 10+000  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 53      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 10+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+200  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 54      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 10+300  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+400  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 55      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 10+500  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+600  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 56      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 10+700  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 10+800  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 57      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 10+900  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+000  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 58      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 11+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 11+120  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 59      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 11+200  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+300  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 60      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 11+400  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+500  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 61      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 11+600  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+700  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 62      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 11+800  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 11+900  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 63      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 12+000  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 64      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 12+200  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+300  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 65      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 12+400  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : 12+500  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 66      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 12+600  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+700  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 67      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : 12+800  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 12+900  
Kondisi : Baik  
Lebar : 7.2  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 68      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam



Lokasi : **13+000**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 7.2  
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :  
 Kondisi : Tidak Ada Data  
 Lebar :  
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

| No. Ruas | Nama Ruas                         | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 158      | Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam |                            | Dimas & Rija   | 69      |