

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Timbau - Teluk Dalam



Lokasi : **0+000**
Kondisi : Sedang
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
Kondisi : Sedang
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
4	Timbau - Teluk Dalam		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Timbau - Teluk Dalam



Lokasi : **0+200**
Kondisi : Sedang
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
Kondisi : Baik
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
4	Timbau - Teluk Dalam		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Timbau - Teluk Dalam



Lokasi : **0+400**
Kondisi : Sedang
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
4	Timbau - Teluk Dalam		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Timbau - Teluk Dalam



Lokasi : **0+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+640**
Kondisi : Sedang
Lebar : 10
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
4	Timbau - Teluk Dalam		Rafii & Sholeh	4