

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Parit Kiri, Kanan Ktr. PLN - Terminal Baru



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
497	Parit Kiri, Kanan Ktr. PLN - Terminal Baru		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Parit Kiri, Kanan Ktr. PLN - Terminal Baru



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
497	Parit Kiri, Kanan Ktr. PLN - Terminal Baru		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Parit Kiri, Kanan Ktr. PLN - Terminal Baru



Lokasi : **0+368**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
497	Parit Kiri, Kanan Ktr. PLN - Terminal Baru		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Parit Kiri, Kanan Ktr. PLN - Terminal Baru



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
497	Parit Kiri, Kanan Ktr. PLN - Terminal Baru		Rafii & Sholeh	4