

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Teluk Dalam



Lokasi : 0+000  
Kondisi : Baik  
Lebar : 10  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 10  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas            | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 5        | Timbau - Teluk Dalam |                            | Rafii & Sholeh | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Teluk Dalam



Lokasi : 0+200  
Kondisi : Baik  
Lebar : 10  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 10  
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas            | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 5        | Timbau - Teluk Dalam |                            | Rafii & Sholeh | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Teluk Dalam



Lokasi : **0+340**  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+400**  
Kondisi : Baik  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas            | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 5        | Timbau - Teluk Dalam |                            | Rafii & Sholeh | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Teluk Dalam



Lokasi : **0+500**  
Kondisi : Baik  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+600**  
Kondisi : Baik  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas            | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 5        | Timbau - Teluk Dalam |                            | Rafii & Sholeh | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Teluk Dalam



Lokasi : 0+700  
Kondisi : Baik  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+800  
Kondisi : Baik  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas            | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 5        | Timbau - Teluk Dalam |                            | Rafii & Sholeh | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Teluk Dalam



Lokasi : 0+900  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+000  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 8  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas            | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 5        | Timbau - Teluk Dalam |                            | Rafii & Sholeh | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Teluk Dalam



Lokasi : 1+100  
Kondisi : Baik  
Lebar : 10  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+200  
Kondisi : Baik  
Lebar : 10  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas            | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 5        | Timbau - Teluk Dalam |                            | Rafii & Sholeh | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Teluk Dalam



Lokasi : 1+300  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 10  
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 1+370  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 10  
Tipe Perkerasan : Aspal

| No. Ruas | Nama Ruas            | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 5        | Timbau - Teluk Dalam |                            | Rafii & Sholeh | 8       |