

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Usaha Tani Sumber Mulyo Ds. Bukit Raya



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+030**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
641	Jl. Usaha Tani Sumber Mulyo Ds. Bukit Raya		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Usaha Tani Sumber Mulyo Ds. Bukit Raya



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
641	Jl. Usaha Tani Sumber Mulyo Ds. Bukit Raya		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Usaha Tani Sumber Mulyo Ds. Bukit Raya



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
641	Jl. Usaha Tani Sumber Mulyo Ds. Bukit Raya		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Usaha Tani Sumber Mulyo Ds. Bukit Raya



Lokasi : **0+450**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
641	Jl. Usaha Tani Sumber Mulyo Ds. Bukit Raya		Rafii & Sholeh	4