

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 0+400
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 0+500
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 0+600
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 0+700
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 0+800
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 1+000
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 1+200
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 1+300
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 1+400
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 1+500
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 1+600
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 1+700
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 1+800
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : 1+900
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 2+000
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 2+200
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+300
Kondisi : Baik
Lebar : 4.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 2+400
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : 2+500
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 2+600
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : 2+700
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 2+740
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 2+800
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

27 Sep 2022 10:28:26
 0.87655, 116.94005
 Kecamatan Tenggarong Seberang
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Perjiwa - Loa Ulung
 Survey HGS & RNI Bina Marga
 #STA 2+740

27 Sep 2022 10:29:41
 0.87715, 116.97935
 Kecamatan Tenggarong Seberang
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Perjiwa - Loa Ulung
 Survey HGS & RNI Bina Marga
 #STA 2+800

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 2+900
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 3+000
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

27 Sep 2022 10:30:33
 0.88505, 116.99355
 Kecamatan Tenggarong Seberang
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Perjiwa - Loa Ulung
 Survey HGS & RNI Bina Marga
 #STA 2+900

27 Sep 2022 10:31:41
 0.88505, 116.99355
 Kecamatan Tenggarong Seberang
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Perjiwa - Loa Ulung
 Survey HGS & RNI Bina Marga
 #STA 3+000

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 3+100
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+200
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 3+300
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+400
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 3+500
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+600
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 3+700
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+800
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 3+900
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+000
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 4+100
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+200
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 4+300
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 4+400
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 4+500
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 4+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : **4+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

27 Sep 2022 10:47:45
 0.37165 116.953E
 Kecamatan Tenggarong Seberang
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Perjiwa - Loa Ulung
 Survey HGS & RNI Bina Marga
 #STA 4+700

27 Sep 2022 10:48:28
 0.37085 116.953E
 Kecamatan Tenggarong Seberang
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Perjiwa - Loa Ulung
 Survey HGS & RNI Bina Marga
 #STA 4+800

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : **4+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

27 Sep 2022 10:49:54
 0.36985 116.956E
 Kecamatan Tenggarong Seberang
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Perjiwa - Loa Ulung
 Survey HGS & RNI Bina Marga
 #STA 4+900

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 5+100
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 5+200
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 5+300
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 5+400
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 5+500
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 5+600
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : 5+700
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 5+800
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : **5+900**
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+960**
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

27 Sep 2022 10:57:17
 0.36335, 117.0022E
 Kecamatan Tenggarong Seberang
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Perjiwa - Loa Ulung
 Survey RCS & RNI Bina Marga
 #STA 5+900

27 Sep 2022 10:58:09
 0.36335, 117.0024E
 Kecamatan Tenggarong Seberang
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Perjiwa - Loa Ulung
 Survey RCS & RNI Bina Marga
 #STA 5+960

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Perjiwa - Loa Ulung



Lokasi : **6+000**
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **6+100**
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
173	Perjiwa - Loa Ulung		Damar & Wawan	32