

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Muara Badak Ulu - Ds. Saliki



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
293	Muara Badak Ulu - Ds. Saliki		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Muara Badak Ulu - Ds. Saliki



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
293	Muara Badak Ulu - Ds. Saliki		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Muara Badak Ulu - Ds. Saliki



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
293	Muara Badak Ulu - Ds. Saliki		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Muara Badak Ulu - Ds. Saliki



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
293	Muara Badak Ulu - Ds. Saliki		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Muara Badak Ulu - Ds. Saliki



Lokasi : 0+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
293	Muara Badak Ulu - Ds. Saliki		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Muara Badak Ulu - Ds. Saliki



Lokasi : 1+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
293	Muara Badak Ulu - Ds. Saliki		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Muara Badak Ulu - Ds. Saliki



Lokasi : 1+117
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil

Lokasi : 1+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
293	Muara Badak Ulu - Ds. Saliki		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Muara Badak Ulu - Ds. Saliki



Lokasi : 1+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 1+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
293	Muara Badak Ulu - Ds. Saliki		Damar & Wawan	8