

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Kelompok Tani Sangkutu RT. 13



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 4.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 4.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
377	Kelompok Tani Sangkutu RT. 13		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Kelompok Tani Sangkutu RT. 13



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 4.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 4.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
377	Kelompok Tani Sangkutu RT. 13		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Kelompok Tani Sangkutu RT. 13



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 4.1
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Baik
Lebar : 4.1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
377	Kelompok Tani Sangkutu RT. 13		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Kelompok Tani Sangkutu RT. 13



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 4.1
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
Kondisi : Tidak Ada Data
Lebar :
Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
377	Kelompok Tani Sangkutu RT. 13		Dimas & Rija	4