

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Loa Ipuh



Lokasi : **0+000**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5.1  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5.1  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
41	Timbau - Loa Ipuh		Rafii & Sholeh	1

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Loa Ipuh



Lokasi : **0+200**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5.1  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5.1  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
41	Timbau - Loa Ipuh		Rafii & Sholeh	2

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Loa Ipuh



Lokasi : **0+400**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5.1  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5.1  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
41	Timbau - Loa Ipuh		Rafii & Sholeh	3

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Loa Ipuh



Lokasi : **0+600**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5.1  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5.1  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
41	Timbau - Loa Ipuh		Rafii & Sholeh	4

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Loa Ipuh



Lokasi : **0+800**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5.1  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+900**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5.1  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
41	Timbau - Loa Ipuh			Rafii & Sholeh

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Loa Ipuh



Lokasi : **1+000**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5.1  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+100**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5.1  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
41	Timbau - Loa Ipuh			Rafii & Sholeh

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Loa Ipuh



Lokasi : **1+200**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5.1  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+300**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5.1  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
41	Timbau - Loa Ipuh		Rafii & Sholeh	7

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Loa Ipuh



Lokasi : **1+400**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5.1  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+500**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 5.1  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
41	Timbau - Loa Ipuh		Rafii & Sholeh	8

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Loa Ipuh



Lokasi : **1+600**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 5.1  
 Tipe Perkerasan : Kerikil




Lokasi : **1+662**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 0  
 Tipe Perkerasan : Kerikil


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
41	Timbau - Loa Ipuh			Rafii & Sholeh

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Loa Ipuh



Lokasi : **1+700**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 0  
 Tipe Perkerasan : Kerikil





Lokasi : **1+800**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 0  
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
41	Timbau - Loa Ipuh			Rafii & Sholeh

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



### Ruas Jalan : Timbau - Loa Ipuh

	
Lokasi : <b>1+900</b> Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Kerikil	Lokasi : <b>2+000</b> Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
41	Timbau - Loa Ipuh		Rafii & Sholeh	11

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Loa Ipuh

	
Lokasi : <b>2+100</b> Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Kerikil	Lokasi : <b>2+200</b> Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
41	Timbau - Loa Ipuh		Rafii & Sholeh	12

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



### Ruas Jalan : Timbau - Loa Ipuh

	
Lokasi : <b>2+300</b> Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Kerikil	Lokasi : <b>2+400</b> Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
41	Timbau - Loa Ipuh		Rafii & Sholeh	13

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Loa Ipuh

	
Lokasi : <b>2+500</b> Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Kerikil	Lokasi : <b>2+600</b> Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
41	Timbau - Loa Ipuh		Rafii & Sholeh	14

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



### Ruas Jalan : Timbau - Loa Ipuh

	
Lokasi : <b>2+700</b> Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Kerikil	Lokasi : <b>2+800</b> Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
41	Timbau - Loa Ipuh		Rafii & Sholeh	15

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Loa Ipuh

	
Lokasi : <b>2+900</b> Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Kerikil	Lokasi : <b>3+000</b> Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
41	Timbau - Loa Ipuh		Rafii & Sholeh	16

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Timbau - Loa Ipuh



Lokasi : **3+100**  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+130**  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
41	Timbau - Loa Ipuh		Petugas Survey	Rafii & Sholeh