

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Ladang



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
514	Jl. Teluk Ladang		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Ladang



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
514	Jl. Teluk Ladang		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Ladang



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton




Lokasi : 0+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
514	Jl. Teluk Ladang		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Ladang



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
514	Jl. Teluk Ladang		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Ladang



Lokasi : 0+800
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
514	Jl. Teluk Ladang		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Ladang



Lokasi : 1+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
514	Jl. Teluk Ladang		Damar & Wawan	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Ladang



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
514	Jl. Teluk Ladang		Damar & Wawan	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Ladang



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
514	Jl. Teluk Ladang		Damar & Wawan	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Ladang



Lokasi : 1+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
514	Jl. Teluk Ladang		Damar & Wawan	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Ladang



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Aspal




Lokasi : 1+900
Kondisi : Sedang
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
514	Jl. Teluk Ladang		Damar & Wawan	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Ladang



Lokasi : 2+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
514	Jl. Teluk Ladang		Damar & Wawan	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Teluk Ladang



Lokasi : 2+113
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
514	Jl. Teluk Ladang		Damar & Wawan	12