



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. H. Hairuni



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : ASPAL



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1. 11	Jl. H. Hairuni		Indi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. H. Hairuni



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : ASPAL



LOKASI : STA 0+282

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1. 11	Jl. H. Hairuni		Indi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. H. Hairuni




LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : TANAH



LOKASI : STA 0+318

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1. 11	Jl. H. Hairuni		ndi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. H. Hairuni



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : TANAH



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1. 11	Jl. H. Hairuni		ndi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. H. Hairuni



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : TANAH



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1. 11	Jl. H. Hairuni		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. H. Hairuni




LOKASI : STA 0+730

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : TANAH



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

TIPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1. 11	Jl. H. Hairuni		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	6