



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Sutoyo



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+026

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1. 17	Jl. Sutoyo		Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra I	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Sutoyo



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1. 17	Jl. Sutoyo		Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra I	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Sutoyo



LOKASI : STA 0+230

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TIPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1. 17	Jl. Sutoyo		Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra I	3