



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Jalur IV**



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : TANAH



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : TANAH

| NO. RUAS | NAMA RUAS    | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY           | HALAMAN |
|----------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 1. 20    | Jl. Jalur IV |                            | Sulkifli, ST & Ilham, ST | 1       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Jalur IV**



LOKASI : STA 0+127

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS    | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY           | HALAMAN |
|----------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 1. 20    | Jl. Jalur IV |                            | Sulkifli, ST & Ilham, ST | 2       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Jalur IV**



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS    | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY           | HALAMAN |
|----------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 1. 20    | Jl. Jalur IV |                            | Sulkifli, ST & Ilham, ST | 3       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Jalur IV**



LOKASI : STA 0+417

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS    | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY           | HALAMAN |
|----------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 1. 20    | Jl. Jalur IV |                            | Sulkifli, ST & Ilham, ST | 4       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Jalur IV**



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Tanah

| NO. RUAS | NAMA RUAS    | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY           | HALAMAN |
|----------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 1. 20    | Jl. Jalur IV |                            | Sulkifli, ST & Ilham, ST | 5       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Jalur IV**



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS    | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY           | HALAMAN |
|----------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 1. 20    | Jl. Jalur IV |                            | Sulkifli, ST & Ilham, ST | 6       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Jalur IV**



LOKASI : STA 0+925

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+950

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS    | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY           | HALAMAN |
|----------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 1. 20    | Jl. Jalur IV |                            | Sulkifli, ST & Ilham, ST | 7       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Jalur IV**



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS    | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY           | HALAMAN |
|----------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 1. 20    | Jl. Jalur IV |                            | Sulkifli, ST & Ilham, ST | 8       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Jalur IV**



LOKASI : STA 1+130

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS    | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY           | HALAMAN |
|----------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 1. 20    | Jl. Jalur IV |                            | Sulkifli, ST & Ilham, ST | 9       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Jalur IV**



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS    | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY           | HALAMAN |
|----------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 1. 20    | Jl. Jalur IV |                            | Sulkifli, ST & Ilham, ST | 10      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Jalur IV**



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS    | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY           | HALAMAN |
|----------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 1. 20    | Jl. Jalur IV |                            | Sulkifli, ST & Ilham, ST | 11      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Jalur IV**



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS    | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY           | HALAMAN |
|----------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 1. 20    | Jl. Jalur IV |                            | Sulkifli, ST & Ilham, ST | 12      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Jalur IV**



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS    | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY           | HALAMAN |
|----------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 1. 20    | Jl. Jalur IV |                            | Sulkifli, ST & Ilham, ST | 13      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Jalur IV**



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS    | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY           | HALAMAN |
|----------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 1. 20    | Jl. Jalur IV |                            | Sulkifli, ST & Ilham, ST | 14      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Jalur IV**



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS    | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY           | HALAMAN |
|----------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 1. 20    | Jl. Jalur IV |                            | Sulkifli, ST & Ilham, ST | 15      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Jalur IV**



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+520

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS    | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY           | HALAMAN |
|----------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 1. 20    | Jl. Jalur IV |                            | Sulkifli, ST & Ilham, ST | 16      |