DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Sawo

LOKASI :	**STA**	**0+000**		LOKASI :	**STA**	**0+100**	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	7	M	LEBAR PERKERASAN	:	7	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton		TIPE PERKERASAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 11	**Jl. Sawo**		**Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST**	**1**

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Sawo

LOKASI :	**STA**	**0+200**		LOKASI :	**STA**	**0+300**	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	7	M	LEBAR PERKERASAN	:	7	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton		TIPE PERKERASAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 11	**Jl. Sawo**		**Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST**	**2**

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Sawo

LOKASI :	STA	0+400		LOKASI :	STA	0+500	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	7	M	LEBAR PERKERASAN	:	7	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton		TIPE PERKERASAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 11	**Jl. Sawo**		**Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST**	**3**

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Sawo

LOKASI :	STA	0+600		LOKASI :	STA	0+700	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	7	M	LEBAR PERKERASAN	:	7	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton		TIPE PERKERASAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 11	**Jl. Sawo**		**Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST**	**4**

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Sawo

LOKASI :	**STA**	**0+800**		LOKASI :	**STA**	**0+900**	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	7	M	LEBAR PERKERASAN	:	7	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton		TIPE PERKERASAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 11	**Jl. Sawo**		**Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST**	**5**

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Sawo

LOKASI :	**STA**	**1+000**		LOKASI :	**STA**	**1+100**	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	7	M	LEBAR PERKERASAN	:	7	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton		TIPE PERKERASAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 11	**Jl. Sawo**		**Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST**	**6**

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Sawo

LOKASI :	**STA**	**1+200**		LOKASI :	**STA**	**1+300**	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	7	M	LEBAR PERKERASAN	:	7	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton		TIPE PERKERASAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 11	**Jl. Sawo**	**DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA**	**Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST**	**7**

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Sawo

LOKASI :	**STA**	**1+400**		LOKASI :	**STA**	**1+500**	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	7	M	LEBAR PERKERASAN	:	7	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton		TIPE PERKERASAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 11	**Jl. Sawo**	**DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA**	**Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST**	**8**

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Sawo

LOKASI :	**STA**	**1+600**		LOKASI :	**STA**	**1+700**	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	7	M	LEBAR PERKERASAN	:	7	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton		TIPE PERKERASAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 11	**Jl. Sawo**	**DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA**	**Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST**	**9**

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Sawo

LOKASI :	**STA**	**1+800**		LOKASI :	**STA**	**1+900**	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	7	M	LEBAR PERKERASAN	:	7	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton		TIPE PERKERASAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 11	**Jl. Sawo**	**DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA**	**Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST**	**10**

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Sawo



LOKASI :	**STA**	**2+000**		LOKASI :	**STA**	**2+100**	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	7	M	LEBAR PERKERASAN	:	7	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton		TIPE PERKERASAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 11	**Jl. Sawo**		**Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST**	**11**

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Sawo

LOKASI :	**STA**	**2+200**		LOKASI :	**STA**	**2+240**	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik		KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	7	M	LEBAR PERKERASAN	:	7	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton		TIPE PERKERASAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
4. 11	**Jl. Sawo**		**Safrudin S Manyila,ST & Indar,ST**	**12**