DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Melak I

LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	5	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton	

LOKASI : **STA** **0+100**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	5	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6.05	**Jl. Melak I**	**DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA**	**Aswandi, S.T. & Ilham, S.T.**	**1**

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Melak I

LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	5	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton	

LOKASI : **STA** **0+300**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	5	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6.05	**Jl. Melak I**	**DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA**	**Aswandi, S.T. & Ilham, S.T.**	**2**

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Melak I

LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	5	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton	

LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	5	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6.05	**Jl. Melak I**	**DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA**	**Aswandi, S.T. & Ilham, S.T.**	**3**

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Melak I

LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	5	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton	

LOKASI : **STA** **0+700**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	5	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6.05	**Jl. Melak I**	**DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA**	**Aswandi, S.T. & Ilham, S.T.**	**4**

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Melak I

LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	5	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton	

LOKASI : **STA** **0+900**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	5	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6.05	**Jl. Melak I**	**DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA**	**Aswandi, S.T. & Ilham, S.T.**	**5**

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Melak I

LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	5	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton	

LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN	:	Baik	
LEBAR PERKERASAN	:	5	M
TIPE PERKERASAN	:	Beton	

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6.05	**Jl. Melak I**	**DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA**	**Aswandi, S.T. & Ilham, S.T.**	**6**

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Melak I

LOKASI : **STA** **1+150**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TIPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6.05	**Jl. Melak I**	**DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA**	**Aswandi, S.T. & Ilham, S.T.**	**7**