



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 0+000**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 7 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**



**LOKASI : STA 0+100**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 7 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 1       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 0+200**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 7 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**



**LOKASI : STA 0+215**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 2       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 0+300**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**



**LOKASI : STA 0+302**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 3       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 0+400**

**KONDISI PERKERASAN : Sedang**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**



**LOKASI : STA 0+412**

**KONDISI PERKERASAN : Sedang**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 4       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 0+500**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**



**LOKASI : STA 0+600**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 5       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 0+700**

**KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**



**LOKASI : STA 0+730**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 6       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 0+800**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**



**LOKASI : STA 0+900**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 7       |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 1+000**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**



**LOKASI : STA 1+100**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 8       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 1+200**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**



**LOKASI : STA 1+300**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 9       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 1+400**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**



**LOKASI : STA 1+417**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 10      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 1+500**

**KONDISI PERKERASAN : Sedang**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**



**LOKASI : STA 1+600**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 11      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 1+614**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**



**LOKASI : STA 1+700**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 12      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 1+908**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**



**LOKASI : STA 2+000**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 13      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 2+100**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**



**LOKASI : STA 2+200**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 14      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 2+245**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**



**LOKASI : STA 2+300**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 15      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 2+322**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**



**LOKASI : STA 2+400**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 16      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 2+500**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**



**LOKASI : STA 2+600**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 17      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 2+614**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**



**LOKASI : STA 2+700**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Beton**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 18      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



LOKASI : STA 2+800  
KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+900  
KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 19      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



LOKASI : STA 3+000  
KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+100  
KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 20      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 3+189**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**



**LOKASI : STA 3+200**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 21      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 3+300**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**



**LOKASI : STA 3+400**

**KONDISI PERKERASAN : Sedang**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 22      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 3+500**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**



**LOKASI : STA 3+600**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 23      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 3+700**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**



**LOKASI : STA 3+800**

**KONDISI PERKERASAN : Baik**  
**LEBAR PERKERASAN : 5 M**  
**TIPE PERKERASAN : Aspal**

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 24      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 3+900**

**KONDISI PERKERASAN :** Baik  
**LEBAR PERKERASAN :** 5 M  
**TIPE PERKERASAN :** Aspal



**LOKASI : STA 4+000**

**KONDISI PERKERASAN :** Baik  
**LEBAR PERKERASAN :** 5 M  
**TIPE PERKERASAN :** Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 25      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Anggana**



**LOKASI : STA 4+015**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Ringan  
**LEBAR PERKERASAN :** 5 M  
**TIPE PERKERASAN :** Aspal



**LOKASI : STA 4+020**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Ringan  
**LEBAR PERKERASAN :** 5 M  
**TIPE PERKERASAN :** Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY              | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 6.62     | Jl. Anggana |                            | Aswandi, S.T. & Ilham, S.T. | 26      |