



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Stadion Barat



LOKASI : STA 0+000
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.66	Jl. Stadion Barat		Sulkifli S.T. & Basri S.T.	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Stadion Barat



LOKASI : STA 0+200
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.66	Jl. Stadion Barat		Sulkifli S.T. & Basri S.T.	2




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. Stadion Barat



LOKASI : **STA 0+330**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : 0
LEBAR PERKERASAN : 0 M
TIPE PERKERASAN : 0

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.66	Jl. Stadion Barat		Sulkifli S.T. & Basri S.T.	3