



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 1       |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 2       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 3       |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 4       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbarsari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbarsari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 5       |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbarsari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbarsari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 6       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 7       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 8       |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 9       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 10      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 11      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 12      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 13      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 14      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 15      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 16      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 17      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 18      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 19      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 20      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 21      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 22      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 23      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 24      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 25      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 26      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 27      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 28      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 29      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 30      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 31      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 32      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 33      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 34      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 35      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 36      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 37      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 38      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 39      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 40      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 41      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 42      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 43      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 44      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 8+840

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 45      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 8+940

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 46      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 47      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 48      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 49      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 50      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 51      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 52      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | ul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 53      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | ul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 54      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 55      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 56      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 57      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**

5



LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 11+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 58      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 11+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 11+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 59      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 11+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 11+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 60      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 11+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 61      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 12+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 12+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 62      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 12+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 12+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 63      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 12+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 12+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 64      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 12+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 12+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 65      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 12+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 12+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 66      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 13+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 13+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 67      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 13+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 13+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 68      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 13+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 13+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 69      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 13+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 13+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 70      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 13+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 13+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 71      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 14+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 14+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 72      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 14+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 14+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 73      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 14+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 14+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 74      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 14+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 14+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 75      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 14+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 14+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 76      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 15+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 15+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 77      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 15+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 15+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 78      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 15+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 15+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 79      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 15+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 15+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 80      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 15+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 15+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 81      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 16+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 16+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 82      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 16+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 16+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 83      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 16+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 16+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Summersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 84      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern**



LOKASI : STA 16+560

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
TIPE PERKERASAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS                            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 7. 03    | Jl. Poros Sumbersari - Sebulu Modern |                            | Iul Malik Saleh, ST & Remong Renleeuw | 85      |